

## Spezifikationen

<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Farben Charcoal</li><li>• Größe 164,6 x 75,89 x 8,55 mm</li><li>• Gewicht 198 g</li></ul>
<b>Leistung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Betriebssystem Android 13</li><li>• RAM 3 GB</li><li>• Prozessor Unisoc SC9863A1</li></ul>
<b>Display</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6.52" HD+ Display, 20:9, 60Hz</li></ul>
<b>Verbindungen und Sensoren</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB Typ C (USB 2.0)</li><li>• Sensoren: Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Beschleunigungssensor, Fingerabdrucksensor</li><li>• Single SIM oder Dual SIM nano Slot + MicroSD (Hybrid Slot)</li></ul>
<b>Netzwerk und Konnektivität</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Maximale Netzwerkgeschwindigkeit: LTE Cat 4</li><li>• Unterstützte Wi-Fi 802.11 Protokolle: b/g/n, 2.4GHz</li><li>• Bluetooth® 5.2, FOTA</li><li>• GPS, Galileo GPS, A-GPS, Beidou, Glonass</li></ul>
<b>Speicher</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Interner Speicher 64 GB<sup>1</sup></li><li>• MicroSD-Kartensteckplatz unterstützt bis zu 256 GB</li></ul>
<b>Audio</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Anschluss 3.5 mm Kopfhörerbuchse</li><li>• FM-Radio (Headset erforderlich)</li><li>• 1 Mikrofon</li></ul>
<b>Kameras</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rückseite: 50 MP Hauptkamera, 2 MP Tiefensensor, LED-Blitzlicht</li><li>• Frontkamera: 8 MP</li></ul>
<b>Sonstiges</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• IP52 zertifiziert</li></ul>
<b>Akku</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5000 mAh<sup>2</sup> (nicht herausnehmbar)</li></ul>
<b>Verpackungsinhalt</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nokia C32, Netzteil, USB Typ C Kabel, Kurzanleitung, SIM-Tool, Sicherheitsbroschüre</li></ul>

 **Charcoal**  
64 GB ROM 3 GB RAM



<sup>1</sup> Vorinstallierte Systemsoftware und Apps verbrauchen einen erheblichen Teil des Speicherplatzes.

<sup>2</sup> Der Akku weist eine begrenzte Anzahl an Aufladezyklen auf, sodass sich die Akkulaufzeit mit der Zeit verringert. Früher oder später muss der Akku möglicherweise ausgetauscht werden.